

INSTRUCIUNI - TABLA CUTATA AUTOPORTANTĂ -

TRANSPORT, DESCARCARE SI MANIPULARE

Foile de tabla cutata autoportantă sunt stivuite una peste alta cu fața în sus (face up) permițându-se și balotarea foliilor de lungime diferită în același palet

Se recomandă transportarea foilor într-un vehicul acoperit cu o lungime adecvată a spațiului de încărcare în funcție de lungimea pachetelor. Vehiculul în care se transporta produsele trebuie să aibă o platforma care să permită încărcarea unui pachet cu foi de tabla în așa fel încât acesta să nu depășească placa din spate cu mai mult de 0.5 m. În cazul în care foile de tabla depășesc platforma vehiculului cu mai mult de 0.5 m, dar până la maxim 1 m, pachetele trebuie așezate pe o platforma rigidă. Este interzis transportul produselor care depășesc platforma mijlocului de transport cu mai mult de 1 m

Este necesară atașarea curelelor (chingi/centuri/benzi) în jurul pachetelor în scopul prevenirii deplasării lor în spațiul de încărcare pe durata transportului. Se va acorda o atenție sporită modului de fixare astfel încât să se evite deteriorarea produselor prin strângerea chingilor.

Pachetele pot fi descărcate cu o macara și/sau cu un stivuitoar (până la lungimea de 6 m) sau manual.

Pentru ridicare, pachetele trebuie întotdeauna prinse în cel puțin 2 puncte depărtate între ele, la numai puțin de jumătate din lungimea pachetelor, cu chingi din fibra sintetică cu lățimea mai mare sau cel puțin egală cu 10cm, astfel încât încărcătura pe chingi să fie distribuită. În timpul operațiilor de descărcare, trebuie asigurată poziția perpendiculară a centurilor. Pentru acest scop, va recomandam să utilizați un bară de susținere. Trebuie folosite distanțiere adecvate dedesubtul sau deasupra pachetului, alcătuite din nivele de lemn sau material plastic cu cel puțin 4 cm mai are fata de latimea pachetului și cel puțin lungimea chingilor Benzile de susținere nu pot fi prinse doar pe brațele stivuitoarului sau doar de cârligul macaralei.


În cazul descărcării manuale și/sau în transportul manual, pentru menținerea formei, foile de tabla cutata autoportantă cu lungime vor fi ridicate din lateral și vor fi transportate pe cant de un număr suficient de persoane, altfel ele pot suferi deformări în zonele de ambutisare, acestea afectând montajul.

La manipularea individuală a foilor de tabla cutata evitați ridicarea acestora de la margini și apariția frecărilor între ele. Este interzisă deplasarea foilor de tabla prin târâre. Nu trageți niciodată o foaie de tabla astfel încât să alunece peste alta. La extragerea unei foi de tabla cutata autoportantă din pachet se permite tragerea cu cel mult 1-2 cm, pentru a se ridica apoi foaia respectiva fără a afecta marginea profilului foi de tabla de sub aceasta.

Folosiiți mereu mănuși și haine de protecție asigurând o grijă deosebită muchiilor ascuțite și colturilor.

Nu staționați sub foile de tabla cutata care sunt manevrate. Înainte de ridicare verificați fixarea și poziția corectă a chingilor de ancorare precum și capacitatea lor de a susține greutatea pachetului.

Evitați manevrarea foilor de tabla cutata pe perioade cu vânt puternic.



DEPOZITARE

Depozitarea pe lunga durata se face în spații acoperite, ferite de umiditate, bine ventilate cu suprafața plană și ușor înclinată pentru a permite eliminarea apei/umidității.

Se interzice depozitarea în spații cu umiditate ridicată sau medii nocive sau corozive, direct pe pământ sau pe suprafețe denivelate.

Pachetele cu foi de tabla cutata pot fi stocate temporar la exterior, acoperite cu o folie impermeabilă și ventilate corespunzător pentru a le menține uscate și a preveni deteriorarea substratului, dar nu mai mult de 30 de zile.

Se vor respecta următoarele:

- depozitarea fără a depăși un număr de maxim 3 pachete așezate unul peste celălalt
- stivuirea se va efectua cu o înclinare ușoară (≈5%) pentru a evita acumularea apei de ploaie pe suprafața lor
- depozitarea lor în așa fel încât să fie protejate de intemperii
- umiditatea (condens) trebuie verificată și îndepărtată în mod regulat.
- în cazul în care perioada de depozitare depășește 15 de zile, între foile de tabla cutata trebuie introduse șipci.
- este necesară păstrarea unei distanțe între pachete
- se va evita acumularea de apă pe pachete sau pe foile de tabla pentru a preveni eventuale efecte corozive asupra acestora.
- se evita expunerea constantă a produselor în contact permanent cu apă
- nu este permisă călcarea sau depozitarea altor obiecte pe pachetele cu foi de tabla.
- pachetele depozitate la înălțime trebuie prinse de structura



Pentru a beneficia de garanție este necesar să se asambleze foile de tabla cutata într-un interval de 180 de zile de la data fabricării lor.


INTERVENTII ASUPRA PRODUSELOR /TAIEREA PRODUSELOR

Foile de tabla cutata autoportanta sunt livrate la lungimile specificate in comanda/contract.

Dar daca totusi, mai sunt necesare modificari, recomandam a se folosi o masina de stanjat, freza manuala (nibler), sau eventual foarfeci pentru tablă (ghilotina) sau ferăstrău cu dinți fini.

Pentru efectuarea tăierii sunt necesare cel puțin două persoane: una pentru a tăia și cealaltă pentru a reține și supraveghea materialul. Tăierea materialelor poate fi efectuată și după montarea lor în poziție finală pe scheletul clădirii. În acest caz trebuie verificat că fixarea lor este suficientă pentru a împiedica vibrarea materialelor pe durata tăierii lor.

Este interzisă tăierea foilor de tabla cutata autoportanta cu flex, polizor sau alte dispozitive abrazive sau care determina supraîncălzirea locala a tablei. Utilizarea acestora duce automat la anularea garanției produsului. Pentru strângerea șuruburilor se recomanda utilizarea unei scule cu limitator de sarcina, in acest mod șuruburile vor fi strânse exact cat este nevoie pentru o fixare optima. Foile de tabla cutata se vor curata imediat de materialele rezultate in urma tăierii cu peria sau prin suflare cu aer pentru a evita posibila deteriorare a produselor (scrijeliri, pete, etc.) sau chiar erodarea materialelor.



INTRETINERE

Imediat după finalizarea montajului, trebuie îndepărtate toate obiectele/resturile, si anume: bucăți de tabla, rumeguș, șpan sau orice obiect (metalic sau nu) de pe suprafața foilor de tabla. Orice zgârietura, tăietura sau abraziune care poate străpunge suprafața stratului de protecție (vopsea si/sau zinc) trebuie retușată imediat după constatare.

Ulterior, recomandam inspecția cu regularitate, cel puțin o data pe an, înainte de începerea anotimpului rece. In cazul in care, după o verificare atenta si minuțioasă, se observa anumite probleme fie la interior (exemplificativ infiltrații, pete de rugina) trebuie luate masuri imediate, prin repararea eventualelor defecte ale stratului de acoperire in vederea evitării apariției coroziunii si/sau in funcție de gravitate, chiar repararea/ înlocuirea sistemului de invelitoare. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca accesoriile deteriorate ale invelitorii sau lipsa acestora pot cauza infiltrații, degradări sau risc de coroziune, de aceea trebuie înlocuite imediat.

Ca măsura de prevenție se recomanda curățarea depunerilor si/sau impurităților si îndepărtarea zăpezii de pe invelitoare.

