

## INSTRUCIUNI - TABLA CUTATA AUTOPORTANTĂ -

### TRANSPORT, DESCARCARE SI MANIPULARE

Foile de tabla cutata autoportantă sunt stivuite una peste alta cu fața în sus (face up) permițându-se și balotarea foliilor de lungime diferită în același palet

Se recomandă transportarea foilor într-un vehicul acoperit cu o lungime adecvată a spațiului de încărcare în funcție de lungimea pachetelor.

Este necesară atașarea curelelor în jurul pachetelor în scopul prevenirii deplasării lor în spațiul de încărcare pe durata transportului.


Pachetele pot fi descărcate cu o macara și/sau cu un stivuitor (până la lungimea de 6 m) sau manual.

În transportul manual, pentru menținerea formei, foile de tabla cutata autoportantă cu lungime mare vor fi ridicate din lateral și vor fi transportate pe cant, altfel ele pot suferi deformări în zonele de ambutisare, acestea afectând montajul. La manipularea individuală a foilor de tabla cutata cu lungimi mari, evitați ridicarea acestora de la margini și apariția frecărilor între ele.

Folosiți mereu mănuși și haine de protecție asigurând o grijă deosebită muchiilor ascuțite și colturilor.

Nu staționați sub foile de tabla cutata care sunt manevrate. Înainte de ridicare verificați fixarea și poziția corectă a chingilor de ancorare precum și capacitatea lor de a susține greutatea pachetului.

Evitați manevrarea foilor de tabla cutata pe perioade cu vânt puternic.



### DEPOZITARE

Depozitarea pe lunga durata se face în spații acoperite, ferite de umiditate, bine ventilate cu suprafața plană și ușor înclinată pentru a permite eliminarea apei/umidității.

Se interzice depozitarea în spații cu umiditate ridicată sau medii nocive sau corozive.

Pachetele cu foi de tabla cutata pot fi stocate temporar la exterior, dar nu mai mult de 30 de zile.

Se vor respecta următoarele:

- stivuirea lor cu o înclinare ușoară (≈5%) pentru a evita acumularea apei de ploaie pe suprafața lor
- depozitarea lor în așa fel încât să fie protejate de intemperii
- amplasarea pe sol, în funcție de greutatea pachetului, pe palete din lemn sau de polistiren (la minim 1m), astfel încât să permită deplasarea lor cu ajutorul hamurilor sau al stivuitoarelor
- foile de tabla cutata vor fi acoperite cu pânze (folii) de protecție, asigurând în același timp o ventilație suficientă
- umiditatea (condens) trebuie verificată și îndepărtată în mod regulat.
- în cazul în care perioada de depozitare depășește 15 de zile, între foile de tabla cutata trebuie introduse șipci.
- este necesară păstrarea unei distanțe între pachete

Pentru a beneficia de garanție este necesar să se asambleze foile de tabla cutata într-un interval de 180 de zile de la data fabricării lor.



### INTERVENȚII ASUPRA PRODUSELOR /TAIEREA PRODUSELOR

Foile de tabla cutata autoportantă sunt livrate la lungimile specificate în comanda/contract.

Dar dacă totuși, mai sunt necesare modificări, recomandăm a se folosi o mașină de ștanțat, freza manuală (nibler), sau eventual foarfeci pentru tablă (ghilotina) sau ferăstrău cu dinți fini.

Pentru efectuarea tăierii sunt necesare cel puțin două persoane: una pentru a tăia și cealaltă pentru a reține și supraveghea materialul. Tăierea materialelor poate fi efectuată și după montarea lor în poziție finală pe scheletul clădirii. În acest caz trebuie verificat că fixarea lor este suficientă pentru a împiedica vibrarea materialelor pe durata tăierii lor.

Este interzisă tăierea foilor de tabla cutata autoportantă cu flex, polizor sau alte dispozitive care determina supraîncălzirea locală a tablei. Utilizarea acestora duce automat la anularea garanției produsului. Foile de tabla cutata se vor curăța imediat de materialele rezultate în urma tăierii cu peria sau prin suflare cu aer pentru a evita posibila deteriorare a produselor (scrijeliri, pete, etc.) sau chiar erodarea materialelor.

