

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE SEVESO nr.3.383/06.04.2022

la S.C.TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.

In data de 06.04.2022, o echipa formata din reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea, Garzii Nationale de Mediu – Comisariatul Judetean Valcea si Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea a efectuat o inspectie planificata

la S.C.TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.

Activitatea principala a societatii este fabricarea panourilor termoizolante.

In cadrul inspectiei au fost verificate:

-incadrarea privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase si obligatiile ce revin operatorilor economici – respectarea Legii nr.59/2016;

-modul in care operatorul respecta obligatiile ce-i revin, in baza Legii 59/2016 – privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase;

-modul de intocmire a notificarii activitatii conform anexelor 1 si 1.1 din O.M.A.P.A.M., nr.1075/2019;

-datele privind substantele periculoase detinute (denumire, cantitate, mod de depozitare si de operare);

-sistemul de management al securitatii.

S-a pus accent pe Sistemul de Management al Securitatii, verificarea, in teren, a continutului notificarii societatii, precum si verificarea modului de operare tehnologica si a depozitarii substantelor periculoase.

Au fost verificate mijloacele de siguranta si protectie prezentate in cadrul analizei de risc, modul de informare (in baza Legii nr.92/2003), planul de urgenta interna si reviziile acestuia, precum si modul de cunoastere, de catre personalul de decizie, a acestui plan.

S-au verificat, deasemenea: „politica de prevenire a accidentelor majore/de management in domeniul sigurantei/securitatii”, modul de respectare a cerintelor legale privind accesul pe amplasament, sistemele de comunicatii in interiorul si exteriorul amplasamentului, precum si conditiile si masurile din autorizatia de mediu.

In cadrul inspectiei s-au verificat sistemele de avertizare/alarmare si de comunicatii, precum si echipamentele si mijloacele de protectie si interventie.

In cadrul inspectiei nu sunt identificate neconformitati in masura sa periclitizeze siguranta obiectivului verificat.

Pe timpul inspectiei nu au fost constatate deficiente privind actul managerial pe linia gestionarii substantelor periculoase si a prevenirii unui accident major, precum si modul de organizare si executare al activitatilor planificate si desfasurate in cadrul obiectivului.

S-a intocmit si semnat Raportul de inspectie in care s-au consemnat constatările facute de autoritatile de control.

Nu s-au aplicat sanctiuni contravenionale.

Avand in vedere ca operatorul economic este in plina extindere/dezvoltare a capacitatii de depozitare a substantelor de tip pentan echipa de inspectie a sugerat ca revizuirea documentele subsecvente precum: notificarea activitatii, PPAM si informatii pentru public.

S.C.TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.

Str.Uzinei, nr.63-Rm.Valcea, Romania, (+4) 0250.77.33.77