

RAPORT DE INSPECȚIE SEVESO

Nr. 4862844/ 10.03.2025/ISU

Nr. de înregistrare la unitatea controlată: 460/ 10.03.2025

Nr. 5/ 10.03.2025/GNM -CJ

Nr. 3518/ 10.03.2025/APM

Nr. din Registrul unic de control: 131 / 10.03.2025

Denumirea obiectivului:	S.C. TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.
Date de identificare ale unității inspectate:	Mun. Ramnicu Valcea, str.UZINEI, nr. 63, jud. Valcea Tel. 0250773377 Fax 0250773030 J 38/410/2008 PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE Ing. VOICU DORIN
Încadrare conform Legii nr. 59 din 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările ulterioare	- Limita inferioara - Obiectiv nivel inferior
Data efectuării inspecției:	10.03.2025
Participanți:	
DIRECTOR GENERAL – ZOTICA ALINA-ELENA	S.C. TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.
Responsabilul in domeniul managementului securitatii	Spiridon Florin
Comisar Turcu Adina Gabriela	GNM/CJ VALCEA
Consilier Stefaneanu Maria	APM VALCEA
Col. Drăgușin Robert Slt. Ghică Elena-Raluca	ISU VALCEA

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea
 Str. Decebal, nr. 7, Râmnicu Vâlcea; telefon 0250-748201, fax 0250-746836

Tematica	Părțile verificate ale obiectivului	Criteriile de selecție
1. Verificarea respectării Legii nr. 59 din 2016, <i>privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase</i> , în ceea ce privește responabilitățile autorităților; 2. Obligatiile ce revin operatorilor economici conf. prevederilor Legii nr. 59 din 2016, <i>privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase</i> 3. Verificare întocmirii notificării activității, conform anexelor nr. 1 și 1.1. din O.M.A.P.A.M. nr. 1075/2019; 4. Verificarea datelor privind substanțele periculoase deținute (denumire, cantitate, mod de depozitare, modul de operare); 5. Verificarea sistemului de management al securității;	- S.M.S. - Verificarea în teren a conținutului notificării operatorului - Verificarea modului de operare tehnologică și a depozitării substanțelor periculoase	- Modul de depozitare și operare a pentanului

Documentele luate în considerare:

Documente	Verificare în teren	Da	Nu
Decizia de numire a responsabilului în managementul securității	Este numit responsabil în domeniul managementului securității?	x	
	Fișa postului conține îndatoriri pe această linie?	x	
Autorizația sau acordul de mediu	Există și este în termenul de valabilitate?	x	
Notificarea activității	Capacitățile de stocare sunt conforme ultimei notificări?	x	
Analiza de risc	Mijloacele de siguranță și protecție prezentate în cadrul analizei de risc există în teren și funcționează?	x	
Informare	Operatorul desfășoară o campanie continuă de informare a populației și rezultatele acestei campanii sunt supuse unui audit?	x	
	Dacă operatorul se supune Legii nr. 92/2003 pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992, a notificat autoritățile țării vecine asupra pericolului reprezentat de amplasament?		x
Planul de urgență internă	Planul de urgență al operatorului este același cu cel transmis Inspectoratului pentru Situații de Urgență?	-	-
	Actualizările/Reviziile sunt la zi?	-	-

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea
 Str. Decebal, nr. 7, Râmnicu Vâlcea; telefon 0250-748201, fax 0250-746836

		Planul de urgență externă se găsește la dispecerat sau ofițerul de serviciu?	-	-
		Extrasele din plan au fost transmise compartimentelor de specialitate din cadrul operatorului, forțelor de intervenție, instituții publice/operatori posibil a fi afectați de un accident?	-	-
		Angajații/Forțele de intervenție/Personalul de decizie au/are cunoștințe despre planul de urgență internă?	-	-
		Există concordanță între exercițiile desfășurate pe amplasament cu planificarea acestora și rapoartele după exerciții?	-	-
		Există concordanță între scenariile din planul de urgență internă (PUI) și exercițiile desfășurate?	-	-
Sistemul de management al securității* conform anexei nr. 4 la Legea 59 din 2016, cu modificările ulterioare		Respectă cerințele ghidurilor/practiciilor internaționale	Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
Politica de prevenire a accidentelor majore/de management în domeniul siguranței/securității	Este acoperitoare și întocmită corespunzător?		x	
	Este făcută publică angajaților prin afișarea acestora în locuri vizibile?		x	
Organizare și personal	Au fost identificate nevoile de pregătire ale întregului personal (angajați sau contractori)?		x	
	Sunt specificate cerințele minime de pregătire pentru fiecare post?		x	
	Este stabilit un plan pentru pregătirea personalului și verificarea cunoștințelor?		x	
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?		x	
Identificarea și evaluarea riscurilor	Este implementat un sistem pentru identificarea continuă a hazardurilor (operare normală/anormală)?		x	
	Există proceduri pentru evaluarea riscurilor (probabilitate/frecvență și magnitudine)?		x	
	Există un sistem pentru controlul riscurilor (asigurarea că riscurile		x	

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea
 Str. Decebal, nr. 7, Râmnicu Vâlcea; telefon 0250-748201, fax 0250-746836

	sunt menținute în limitele descrise în raportul de securitate)?			
	Au fost identificate instalațiile critice funcționării în siguranță și cărora li se acordă atenția sporită din punctul de vedere al întreținerii și operării?		X	
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?		X	
Controlul operațional	Verificarea cunoștințelor angajaților ce lucrează în puncte critice asupra procedurilor de lucru în condiții normale și în situații de urgență		X	
	Procedurile de lucru conțin și informații pentru operarea în situații de urgență?		X	
	Întreținerea și mentenanța elementelor critice ale instalației se fac pe baza unor proceduri bine documentate, prescripțiilor producătorului?		X	
	Se ține o evidență riguroasă asupra operațiunilor de mentenanță și întreținere?		X	
	Este implementat și menținut un sistem de permise de lucru?		X	
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?		X	
Managementul pentru modernizare/managementul schimbărilor	Sunt implementate proceduri pentru definirea modificărilor instalațiilor/ procedurilor/ materialelor/ contractorilor etc. care fac obiectul managementului schimbărilor?		X	
	Sunt implementate proceduri care reglementează modul de analiză al riscului pentru schimbările propuse?		X	
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?		X	
Planificarea pentru situații de urgență	Există proceduri operaționale în caz de situații de urgență specifice operării fiecărei instalații?		X	
	Întreg personalul beneficiază de pregătire specifică privind operațiile și măsurile ce trebuie		X	

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea
 Str. Decebal, nr. 7, Râmnicu Vâlcea; telefon 0250-748201, fax 0250-746836

	luate în caz de urgență?			
	Se efectuează exerciții pentru a observa capacitatea de răspuns a tuturor componentelor organizației?		X	
	Există un audit scris în urma exercițiilor ce prezintă recomandări cu termene stabilite?		X	
Monitorizarea performanței	Pentru fiecare punct enunțat în cadrul politicii au fost stabilite obiective ce duc la îndeplinirea acestora?		X	
	Au fost stabilite programe ce asigură îndeplinirea obiectivelor?		X	
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?		X	
Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare	Există o procedură care stabilește care sunt avariile/accidentele ce trebuie investigate?		X	
	Există o procedură care să stabilească o metodologie sistematică de investigare a avariilor/accidentelor?		X	
	Există un mecanism clar definit prin care se utilizează lecțiile învățate de pe urma avariilor/accidentelor?		X	
	Se menține un registru cu toate avariile/accidentele?		X	
Audit și revizuire	Există stabilit un sistem clar de auditare a întreg sistemului de management al siguranței?		X	
	Sunt stabilite criteriile de verificare prin audit al sistemului de management al siguranței?		X	
	Sunt atent urmărite recomandările rezultate în urma auditurilor, având desemnate termene de finalizare și persoane responsabile?		X	
Personal contractat	Măsurile prezentate mai sus se regăsesc și în colaborarea cu contractorii?		X	
Evaluarea aspectelor prezentate mai sus nu se va face doar pe baza existenței documentelor, ci și prin evaluarea implementării/funcționării acestora în cadrul activității desfășurate de operatorul economic.				

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea
 Str. Decebal, nr. 7, Râmnicu Vâlcea; telefon 0250-748201, fax 0250-746836

Verificare în teren	Respectă toate cerințele legale/Asigură un grad ridicat de protecție/siguranță	Îndeplinește majoritatea cerințelor legale/Asigură protecție/siguranță într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
Accesul pe amplasament	x		
Sistemele de avertizare/alarmare	x		
Sistemele de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului	x		
Echipamentele și instalațiile de protecție	x		
Echipamentele și instalațiile de intervenție	x		
Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență	x		
Condițiile și măsurile din autorizația sau acordul de mediu	x		

Sumarul constatărilor inspecției:

1. Politica de Prevenire a Accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase nu este actualizată conform prevederilor ordinului comun MDRAPFE/MM/MAI nr.3710/1212/99 din 2017, din planurile existente nu pot fi identificate zonele de impact și frecvența de producere a evenimentelor pentru identificarea și evaluarea ușoară a pericolelor majore, încălcându-se prevederile anexei 3, litera c), punctul (b) – art. 8, alin.(3) din HG 804/2007 actualizată, corelat cu prevederile art. 8, alin. (5) din Legea 59 din 2016.

Cu ocazia executării inspecției au fost verificate și evaluate documentele elaborate în domeniul managementului securității, sistemele de avertizare/alarmare și de comunicații, precum și echipamentele și mijloacele de protecție și intervenție.

Societatea deține Autorizație Integrată de Mediu nr. 3/ 27.08.2019, revizuită în data de 15.06.2020, valabilă pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală. A fost prezentată Decizia nr. 447/11.07.2024, pentru viza anuală, eliberată de APM Valcea pentru perioada 11.07.2024-27.08.2025.

Activitățile desfășurate pe amplasament sunt: Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice - cod CAEN 2511; Fabricarea materialelor plastice în forme primare - cod CAEN 2016 și Depozitari - cod CAEN 5210.

Cu ocazia executării inspecției au fost verificate și evaluate documentele elaborate în domeniul managementului securității, sistemele de avertizare/alarmare și de comunicații, precum și echipamentele și mijloacele de protecție și intervenție.

Pe timpul inspecției nu au fost constatate deficiențe privind actul managerial pe linia gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii unui accident major precum

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea

Str. Decebal, nr. 7, Râmnicu Vâlcea; telefon 0250-748201, fax 0250-746836

și modul de organizare și executare al activităților planificate și desfășurate în cadrul obiectivului.

Analiza măsurilor stabilite anterior :

Toate măsurile au fost realizate.

Sanțiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată	Serie/Nr. PVCSC	Sanțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă	
1.	Topanel Production Panels S.A.	1	-	Avertisment verbal	-	-

Măsuri stabilite și termene de realizare:

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate vor fi informate în scris autoritățile competente până la data de 10.04.2025.

Însușirea măsurilor stabilite:

Titular de activitate

S.C. TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE
ADMINISTRAȚIE**

Ing. VOICU DORIN

**Responsabilul în domeniul
managementului securității**
Ing. SPIRIDON FLORIN

Semnăturile autorităților competente participante la control:

Comisar Turcu Adina Gabriela	GNM/CJ VALCEA
Consilier Stefaneanu Maria	APM VALCEA
Col. Drăgușin Robert Slt. Ghică Elena-Raluca	ISU VALCEA

Prezentul raport de inspecție a fost încheiat în 4 exemplare, din care un exemplar pentru Garda Națională de Mediu - Serviciul Județean Valcea, un exemplar pentru Agenția pentru Protecția Mediului Valcea, un exemplar pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență "General Magheru." al județului Valcea. și un exemplar pentru titularul activității inspectate.

